






TSI 01/2019

Fachgerechte Montage: Gehäusedeckel mit Radialwellendichtring, Kurbelwelle passend für Volkswagen

231.851 | 886.650



ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original