




TSI 04/2020

Joint de culasse 867.700

Renault | Nissan | Mercedes-Benz | R9M | OM626

Changement d'aspect

Dans le cadre du perfectionnement technique du joint de culasse 867.700, une optimisation a pu être obtenue à deux niveaux. La couleur noire du revêtement de moulure a été remplacée par une teinte rouge offrant une meilleure résistance thermique.



En outre, le mode d'assemblage des couches métalliques a été modifié. Le joint référence 598.670, qui n'est plus produit, était assemblé au moyen de quatre points de soudure. Dans le cas de son successeur, le joint référence 867.700, les couches métalliques sont désormais fixées les unes aux autres au moyen de rivets. Ceci n'implique pas de changement en ce qui concerne le montage du joint de culasse.

Le mode d'assemblage n'a aucune incidence sur les fonctions « étanchéité aux gaz » et « étanchéité aux liquides » du joint de culasse.

Malgré ces modifications notables, la référence de pièce d'origine reste la même.

ElringKlinger AG | Division Pièces de rechange

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original