


VSI 04/2021

Guarnizione della testata, livello di riparazione
MAN TGA/TGS Motore D26

Per questo motore, popolarissimo da anni, Elring offre ora anche un livello di riparazione con 1,5 mm di spessore. Questa guarnizione della testata ha uno spessore di 0,30 mm superiore a quello della guarnizione di serie. Tutte le disposizioni tecniche, come l'alto profilo dell'elemento in elastomero, e le tolleranze, come l'altezza della nervatura nella camera di combustione, sono state rispettate.

Stadio di riparazione 1,50 mm
Numero pezzo Elring: 466.600



La guarnizione della testata si può identificare dall'indicazione "Rep +0,3" del numero pezzo Elring sul lato superiore della guarnizione.

ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Tel. +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original