



## TSI 04/2020

Guarnizione per testata cilindro 867.700

Renault | Nissan | Mercedes-Benz | R9M | OM626

### Modifiche estetiche

Nell'ambito dello sviluppo tecnico continuo della guarnizione per testata cilindro 867.700 si è giunti all'ottimizzazione di due punti della guarnizione. Il tradizionale colore nero dello strato di rivestimento con nervature è stato sostituito dal rosso a indicare una resistenza termica più elevata.



Un'ulteriore modifica riguarda la tecnica di giunzione dei singoli strati metallici. La guarnizione non più in produzione con il numero articolo 598.670 era saldata in quattro punti. Nella guarnizione successiva con numero articolo 867.700 gli strati metallici sono rivettati gli uni con gli altri. Sostanzialmente non cambia nulla nel montaggio della guarnizione per testata cilindro.

Il tipo di giunzione non ha nessuna ripercussione sulle funzioni di tenuta dei gas e dei liquidi della guarnizione per testata cilindro.

Nonostante le sostanziali modifiche resta invariato il numero pezzo originale.

**ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi**

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original